



Republic of Yemen
Ministry of Transport
Yemen Gulf of Aden Ports Corporation
Port Officer

Telefax , 009672-206241
Tel , 202850 / 202261 / 202262 - 202238

الجمهورية اليمنية
وزارة النقل
مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية
مكتب ضابط الميناء

تليفاكس ، 009672 - 206241
هاتف ، 202238 / 202262 / 202261 / 202850

CIRCULAR

18th. May, 2008.

To: All Shipping/Dhow Agents in the port of Aden.

Sub: New procedure for wooden ships (Dhows) calling at the port of Aden.

All dhow owners and shipping/dhow agents in the port of Aden are required to observe the following procedure for dhows calling at the port effective 18th. May, 2008:-

1. The agents shall forward an arrival notification to the harbour control atleast 24 hrs. before arrival.
2. The dhows shall be required to have a V.H.F. installation onboard.
3. The dhows shall call the Aden Harbour control to report their arrival when within audible range of the V.H.F.
4. The dhows shall not proceed to the Malla wharf for cargo operations without being allowed to do so by the harbour control.
5. After completion of cargo operations and sailing formalities, dhows shall notify the Aden harbour control of their intention to sail out from the port.

In the best interests of all, owners/dhow agents shall endeavour to abide by the above requirements.

Best regards.

Port Officer - Port of Aden.

- CC: 1. Executive Director (YGAPC).
2. Deputy Exec. Director (YGAPC).
3. Harbour Control.
4. Coast Guard – Port of Aden.
5. File.

منشور

التاريخ :- ١٨ / ٥ / ٢٠٠٨ م

إلى: كل الوكلاء الملاحيين في ميناء عدن

الموضوع: إجراءات جديدة للسفن الخشبية (الصنابيق) التي تأتي إلى ميناء عدن

نطلب من كل الملاك والوكلاء الملاحيين ووكلاء السفن الخشبية التقيد بالإجراءات التالية بالنسبة للصنابيق التي تأتي إلى ميناء عدن ابتداء من ١٨ / مايو - ٢٠٠٨ م :-

- ١- على الوكلاء تقديم إشعار الوصول إلى برج المراقبة ٢٤ ساعة قبل الوصول .
- ٢- تأمين توفير جهاز التردد العالي (V.H.F) على الصنابيق.
- ٣- على الصنابيق مناداة برج المراقبة بواسطة جهاز التردد العالي لإشعاره بالوصول عندما يدخل إلى الحدود المسوعيه للجهاز.
- ٤- على الصنابيق عدم التحرك إلى رصيف المعلا لمناولة البضائع دون السماح له بذلك من قبل برج المراقبة .
- ٥- بعد الإنتهاء من مناولة البضائع وإجراءات المغادرة على الصنابيق إشعار برج المراقبة عن عزمه بالسفر .

لمصلحة العمل والجميع نطلب من ملاك ووكلاء الصنابيق التقيد بما جاء أعلاه .

مع تحياتنا لكم،،،

ق / بركات علي درويش
ضابط الميناء

نسخه مع النحية :-

- الرئيس التنفيذي ... المحترم
- نائب الرئيس التنفيذي ... المحترم .
- برج المراقبة .
- خفر السواحل قطاع ميناء عدن .
- الملف .